(12) 公開実用新案公報 (U)

(11)実用新案出願公開番号

実開平5-65279

(43)公開日 平成5年(1993)8月31日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

广内整理番号 Z 7137-3K

FI

技術表示箇所

A 4 7 G 29/122

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出願番号

実願平4-16167

(22)出願日

平成 4年(1992) 2月17日

(71)出願人 390008464

三富工業株式会社

愛知県春日井市田楽町1490番地

(72)考案者 三ッロ 登

愛知県春日井市田楽町1490番地 三富工業

株式会社内


(74)代理人 弁理士 山本 喜幾

(54)【考案の名称】 箱体の扉構造

(57)【要約】

【目的】 簡易な構成でありながら、扉を必要に応じて 開放姿勢に保持させ得る。

【構成】 取出し口の上部に棒状の支持部材14が配設され、この支持部材14に対して扉16が懸吊状態で取付けられる。この扉16の垂直な両端縁部には、突片16a,16aが設けられ、この各突片16aに穿設された通孔16bに前記支持部材14が挿通されている。また扉16の上端部には、該扉16の外方に向けて所要高さの係合部16cが延在成形されている。従って扉16を撥ね上げた際に、前記係合部16cを箱体の上部内面に設けられた断面V字状の係止部材18に係合させることにより、該扉16を開放姿勢で保持させることができる。



【実用新案登録請求の範囲】

【請求項1】 書類や配達物等の投函を受けて、これを一時的に保管し、一方の側面に前記書類等を取出すための取出し口(12)を開設した郵便受け等の箱体(10)において、

前記取出し口(12)の垂直な対向端縁部の上部に配設され、該取出し口(12)の上端部に沿って水平に延在する棒状の支持部材(14)と、


垂直な両端縁部に夫々突設した突片(16a)を有し、この 突片(16a)に穿設した長孔(16b)に前記支持部材(14)を挿 通することにより、前記取出し口(12)に懸吊状態で取付 けられる扉(16)と、

前記扉(16)の上端部に突出的に成形され、該扉(16)の外 方に向けて所要の高さで延在する係合部(16c)と、

前記箱体(10)の上部内面に設けられ、前記扉(10)を開放した際に、前記係合部(16c)と下から密着的に係合する 長尺の係止部材(18)とからなり、

前記支持部材(14)に回動自在に懸吊された扉(16)を、該支持部材(14)を中心に上方に接ね上げた後、該扉(16)を前記突片(16a)の長孔(16b)に沿って箱体(10)の内方に向け僅かに移動させることにより、該扉(16)の係合部(16c)を前記係止部材(18)の下端位置に到来させ、次いで扉(16)の自重によりその係合部(16c)を該係止部材(18)に対し下から係合させて、前記扉(16)を開放姿勢で保持させ得るよう構成したことを特徴とする箱体の扉構造。

【図1】



【図面の簡単な説明】

【図1】本考案の好適な実施例に係る箱体の扉構造を、 郵便受けのような箱体に適用させた状態で示す一部切欠 斜視図である。

【図2】図1のII-II線断面図である。

【図3】本考案に係る箱体の扉構造において、扉を一旦 上方に移動させた状態を示す縦断面図である。

【図4】本考案に係る箱体の扉構造において、扉を撥ね上げると共に、箱体の内方に向かって僅かに移動させた 状態を示す縦断面図である。

【図5】本考案に係る箱体の扉構造において、扉の上端部を箱体の上部内側面に取付けた係止部材に密着係合させた状態を示す縦断面図である。

【図6】本考案に係る箱体の扉構造において、扉の上端部と箱体の係止部材との係合状態を示す要部拡大断面図である。

【符号の説明】

10 箱体

12 取出し口

14 支持部材

16 扉


16a 係合部


16b 突片

16c 長孔

18 係止部材

【図2】





【考案の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】

この考案は、郵便受けの如く書類等を保管する箱体の扉構造に関し、更に詳しくは、該箱体の取出し口に配設される懸吊式の開閉扉を、所要の開放位置まで手前上方に開放すると、そのまま開放姿勢を保持し、書類等の取出し後に該扉を僅かに手前へ引くだけで再び閉成させることができる簡単な扉構造に関するものである。

[0002]

【従来技術】

書類等を常時あるいは一時的に保管するための箱体、例えば家庭の玄関先に設置される郵便受けは、その取出し口の部分に扉が開閉自在に配設されている。この扉には、該取出し口に対し上方または下方に回動して開放する型式や、側面方向に開放する型式等がある。また扉の回動支点近傍にバネ等の弾性部材を配設し、これらの弾発力を利用して扉を半自動的に開放させるようにしたものも知られている。これは扉の開放をよりスムーズに行なうと共に、該扉を開放姿勢で保持させて、書類等の取出しを容易化させることを目的としている。なお簡易な扉構造のものでは、その扉の把持部および対応の箱体の取出し口に係止金具等が夫々取付けられ、常には扉を閉成状態に保持し得るようになっている。また扉の把持部に例えばマグネット等を配設し、その磁力吸着により扉を閉成状態に保持する構造も広く採用されている。

[0003]

【考案が解決しようとする課題】

前述した郵便受け等の箱体における扉は、書類等の取出しに際し該扉を開放姿勢に保持しておく機構が特に設けられていない。従って、箱体内にある書類等を取出す際には、該扉を一方の手で開放位置に保持しておき、他方の手でその取出しを行なわなければならない煩わしさがある。また前述したバネ部材等の弾性部材を使用したものは、その取付け構造自体が複雑になると共に製造コストが必然的に高くなってしまう欠点がある。しかもバネ等の弾性部材は、長年の使用の間

にヘタリを生じたり、雨水等によって該弾性部材がサビ付くなどして、扉を自己 開放させる機能が働かなくなり、結果的に該扉を手作業で開放位置まで持上げな ければならなくなる等の問題も発生する。

[0004]

【考案の目的】

この考案は、前述した郵便受け等の箱体の扉構造に内在している課題に鑑み、これを好適に解決するべく提案されたものであって、簡易な構造でありながら、扉を必要に応じて開放姿勢に保持させ得る箱体の扉構造を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】

前記課題を克服し、所期の目的を達成するため本考案は、書類や配達物等の投函を受けて、これを一時的に保管し、一方の側面に前記書類等を取出すための取出し口を開設した郵便受け等の箱体において、

前記取出し口の垂直な対向端縁部の上部に配設され、該取出し口の上端部に沿って水平に延在する棒状の支持部材と、

垂直な両端縁部に夫々突設した突片を有し、この突片に穿設した長孔に前記支持部材を挿通することにより、前記取出し口に懸吊状態で取付けられる扉と、

前記扉の上端部に突出的に成形され、該扉の外方に向けて所要の高さで延在する係合部と、

前記箱体の上部内面に設けられ、前記扉を開放した際に、前記係合部と下から密着的に係合する長尺の係止部材とからなり、

前記支持部材に回動自在に懸吊された扉を、該支持部材を中心に上方に撥ね上げた後、該扉を前記突片の長孔に沿って箱体の内方に向け僅かに移動させることにより、該扉の係合部を前記係止部材の下端位置に到来させ、次いで扉の自重によりその係合部を該係止部材に対し下から係合させて、前記扉を開放姿勢で保持させ得るよう構成したことを特徴とする。

[0006]

【実施例】

次に、本考案に係る箱体の扉構造につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を 参照しながら以下説明する。なお本実施例では、この扉構造を、郵便受け等の箱 体に適用した場合を例に挙げるものとする。図1に示す如く、箱体の一方の垂直 面側に矩形状に成形された書類等の取出し口12は、その上端部近傍に水平に延 在する棒状の支持部材14が配設されている。この支持部材14は、例えば所要 直径を有する一本の金属棒材であり、図2に示すように、箱体10の内方に折曲 形成した枠体部10aの垂直な両対向端部に、該棒材の両端部が夫々挿入固定さ れている。

[0007]

この支持部材14の垂直両端部における上方には、前記取出し口12を全体的に閉成する扉16が、上方への撥ね上げ開放自在に取付けられる。すなわち扉16には、該支持部材14の挿通を許容する長孔16bを穿設した2つの突片16a,16aが、該扉16の左右両端部における上部近傍に設けられて前記箱体10の内部空間に指向可能になっている。この突片16a,16aの中央部には、前記支持部材14の直径よりも若干広い幅寸法に設定された長孔16bが、前記扉16の短手方向(上下方向)に沿って夫々穿設されている。従って扉16は、この長孔16bに支持部材14を挿通することによって、前記取出し口12に懸吊状態で取付けられる。

[0008]

更に扉16には、その上端部に沿って係合部16 c が延在成形されている。この係合部16 c は、扉16の外方に指向して所要の高さで設けられており、後述する如く扉16を水平に位置させた際に後述の係止部材18に下から係合するべく機能する。なお扉16は、該長孔16 b に形成された長さ寸法の範囲内で支持部材14に対し上下方向に移動し得るようになっている。

[0009]

この扉16の下部中央には、前記箱体10の内部空間に突出する凹部16dが 一体形成されている。この凹部16dの下端部16eは、図2に示すように、扉 16の下端部から若干下方へ突出する寸法となっている。また前記取出し口12 を形成する箱体10の底面開放端部10bは、該箱体10の斜め内部の空間に向 って屈曲成形されている。従って扉16は、前記凹部16dの下端部16eを、 該開放端部10bに掛止することにより、前記取出し口12に対して回動不能に 閉成される。またこの凹部16dの上下方向における中央部には、扉16の前面 側から所要長さで突出する把持部17が成形されている。従って扉16は、この 把持部17を手指等で挟持することにより斜め上方への撥ね上げ開放および閉成 がなされる。

[0010]

前記扉16から内方に位置した箱体10の上部内側面には、該扉16を開放した際に、前記係合部16cが係合するように、該扉16と平行する位置に係止部材18が取付けられている。この係止部材18は、図2に示すように、断面V字形に屈曲成形された長尺の部材であり、その短手方向における開放端部近傍が夫々離間方向に屈曲されている。従ってこの係止部材18は、この屈曲部分18a,18aを前記扉16と平行する箱体10の上部内側面に当接させ、この部分に対して例えばスポット溶接等を施すことにより固着される。この係止部材18は、後述する如く、扉16の上端部に形成された前記係合部16cと係脱自在に係合可能になっている。

[0011]

【実施例の作用】

次に、前述した構成に係る箱体の扉構造の作用につき説明する。箱体10内にある書類等を取出す際には、扉16の下部に設けられた前記凹部16dの把持部17を手指等で挟持する。このとき扉16は、該凹部16dの下端部16eが、底面の開放端部10bに掛止されているため、図3に示すように、該扉16を一旦上方に移動させ、下端部16eを該開放端部10bから離脱させる。そして、図4に示す如く、該扉16を前記支持部材14を中心に上方へ撥ね上げた後、該扉16を、前記突片16aに穿設された長孔16bに沿って箱体10の内方に向け僅かに移動させることにより、扉16の上端部に設けられている前記係合部16cを係止部材18の下方に到来させる。この状態で扉16から手を離し、図5および図6に示すように、該扉16の自重により係合部16cを係止部材18に対して下から係合させることにより、該扉16を開放姿勢で保持させ得るもので

ある。なお該長孔16bは、撥ね上げ位置にある扉16を箱体10の内方に移動させる際に、該係合部16cが係止部材18に対して掛止される位置まで到来し得る長さに予め寸法設定されている。

[0012]

【考案の効果】

以上説明した如く、本考案に係る箱体の扉構造では、取出し口の上端位置にまで撥ね上げた扉を、該箱体の上部内側面に設けた係止部材に係合させるよう構成されているため、箱体内の書類等を取出す際に、扉を一方の手で開放位置に保持しておく煩わしさがなくなる。しかもバネ部材等のようなヘタリやサビ付きがなく、また扉を常に一定の位置で開放姿勢に保持し得ることから、該箱体自体を長期に亘って使用することができる。また該扉構造は、その構成が簡易なために製造コストを低廉にし得る、等の利点を有する。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.